বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

সচিবালয়
পানি ভবন (লেভেল-৭),
৭২,গ্রীণ রোড, ঢাকা-১২০৫

ফোনঃ ০২২২২২৩০০৫৩
ই-মেইলঃ bwdbsecretary@gmail.com
ওয়েবসাইটঃ www.bwdb.gov.bd

Phone: 02222230053
e-mail:bwdbsecretary@gmail.com
website: www.bwdb.gov.bd

স্মারক নং- ৪২.০১.০০০০.০০৪.০৬.০৩৭.১৯-২২০

তারিখ: ১৪ আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২৮ জুন, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

দপ্তরাদেশ

''চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল বন্যানিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়িবাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সাহেরখালী রেগুলেটর (৮-ভেন্ট) ও তদসংলগ্ন বাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার কারণ উদঘাটনসহ বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে সমস্যাটির সমাধানে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনপূর্বক হালনাগাদ তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সুপারিশমালাসহ প্রতিবেদন তৈরীর জন্য বহিঃসদস্যসহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে সুনির্দিষ্ট কার্যপরিধিসহ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো। কমিটি প্রয়োজনে অন্য যে কোন কর্মকর্তাকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

ক্রমমান	কর্মকর্তাগণের নাম ও পদবি	কমিটিতে অবস্থান
১।	প্রধান প্রকৌশলী, পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, কুমিল্লা	আহবায়ক
২।	জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন, প্রাক্তন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), বাপাউবো, ঢাকা	বিশেষজ্ঞ সদস্য
৩।	আইডব্লিউএম, ঢাকা এর একজন উপর্যুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৪।	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল-৫, বাপাউবো, ঢাকা	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি (TOR)

(ক) সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক সাহেরখালী রেগুলেটর (৮ ভেন্ট) এবং তদসংলগ্ন বাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার কারণ উদঘাটন।
(খ) ক্ষতিগ্রস্থ রেগুলেটর ও তৎসংলগ্ন বাঁধের বিষয়ে পরবর্তী করণীয় সম্পকে মতামত/ সুপারিশ প্রদান।
(গ) রেগুলেটরটি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার বিষয়ে নির্মাণ পূর্ববর্তী, নির্মাণ পরবর্তী এবং তৎপরবর্তী পর্যায়ে বোর্ডের কোন কর্মকর্তা/ কর্মকর্তাগণের গাফিলতি থাকলে তা চিহ্নিতকরণ।

২। কমিটি সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের সুপারিশমালাসহ সমীক্ষা প্রতিবেদন এ আদেশ জারীর পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ৩ (তিন) প্রস্থে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) মহোদয়ের দপ্তরে দাখিল করবেন।

৩। মূল প্রতিবেদনের Soft Copy (Text) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) মহোদয়ের adg.om1@gmail.com ঠিকানায় E-mail যোগে প্রেরণ করবেন।

৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো।

২৮/০৬/২০২১

(মোঃ মুজিবুর রহমান)
সচিব
বাপাউবো, ঢাকা।
সেল# ০১৭১৪৪০০৫৩৭

পরের পাতা-২

স্মারক নং- ৪২.০১.০০০০.০০৪.০৬.০৩৭.১৯-২২০ তারিখঃ ২৮ জুন, ২০২১ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ-

১। প্রধান প্রকৌশলী, পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, কুমিল্লা ও কমিটির আহবায়ক।
২। জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন, প্রাক্তন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), বাপাউবো, ঢাকা ও বিশেষজ্ঞ সদস্য।
৩। জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল-৫, বাপাউবো, ঢাকা ও সদস্য-সচিব।
৪। নির্বাহী পরিচালক, আইডব্লিউএম, ঢাকা। একজন উপর্যুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়নের অনুরোধসহ।

২৮-০৬-২০২১
(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক (বোর্ড)
বাপাউবো, ঢাকা।

স্মারক নং- ৪২.০১.০০০০.০০৪.০৬.০৩৭.১৯-২২০ তারিখঃ ২৮ জুন, ২০২১ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ-

১-২। প্রধান প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা/নকশা, বাপাউবো, ঢাকা।
৩। সিএস ও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
৪। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। (দপ্তরাদেশটি বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৫-৬। ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা/ ইস্টার্ন রিজিয়ন), বাপাউবো, ঢাকা।

২৮-০৬-২০২১
(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক (বোর্ড)
বাপাউবো, ঢাকা।